

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

危险废物污染环境防治责任管理制度

一、危险废物管理规范

1、为贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、生态环境部《十三五全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》等要求，全面开展危险废物规范化达标建设，提升公司规范化管理水平，建立健全污染防治责任制，特制定本制度。

2、完善规章制度，建立健全污染防治责任制，公司负责人是危险废物管理第一责任人，对危废管理负领导责任。各部门、车间负责人是本单位危险废物管理第一责任人，对本单位危废管理负领导责任。

3、积极推进清洁生产审核，充分利用节能降耗加强源头分类治理，100%通过清洁生产审核。

4、危险废物的收集、贮存、转移、利用处置环节严格遵守国家和地方的相关规定。

5、制定危险废物管理计划，按要求及时做好申报，完善管理台账，落实转移联单制度。

6、贮存场所符合《危险废物污染控制标准》，标志准确，落实“三防”，杜绝超期储存。

7、制定应急预案，及时进行备案并定期开展演练。

8、制定培训计划，加强宣传教育，积极推动员工参与与监督。

二、领导小组

设立以企业负责人为首，各主要职能部门领导为成员的污染防治工作领导小组，对公司的各项环保工作进行决策，监督和协调。

组长：段志勇（18774880588）

副组长：康戒骄（18613973558）

组员（部门负责人）：安环委，生产一部，生产二部，技术部，财务部

三、职责

主要负责人（组长）：对公司环境保护和废物污染防治工作负全面领导责任，主持公司废物污染防治工作领导小组工作，对公司废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设和废物污染防治同步协调发展，做到经济利益、社会效益、环境效益的统一。

安环委：主导危险废物日常管理工作，负责公司危险废物管理计划的制定，危险废物转移申报，处置单位资质审核和档案管理，签订处置协议，负责组织应急演练和员工培训，负责固废贮存场所的日常管理，完善危险废物出入库台账的管理等。

产废部门：做好危险废物管理，保障源头分类及现场安全储存。

财务部：安排好危险废物处置资金计划，保障处置资金到位。

四、危险废物产废信息

危废类别 (代码)	废物名称	储存地点	产废环节	危险特性	去向
HW08 (900-217-08)	废矿物油	危废仓库	压缩机油	毒性	委托有资质单位处置
HW49 (900-041-49)	沾染性废物	危废仓库	废旧滤纸、劳保用品等	毒性	
HW49 (900-041-49)	废活性炭	危废仓库	溶液净化	毒性	
HW17 (366-054-17)	表面处理物	废水站	含镍废水	毒性	
HW17 (366-054-17)	表面处理污泥	危废仓库	压滤污泥	毒性	

五、危险废物污染防治责任信息汇总

序号	产生环节	废物类别 (代码)	危险特性	去向	责任人
1	生产一部溶液净化	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间	张炬 18974985361
2	生产二部溶液净化	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间	游磊 18507485078
3	生产二部 微粉车间	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间/ 废水处理站	游磊 18507485078
4	生产一部电镀车间	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间/ 废水处理站	罗驰 13739066887

5	生产一部前处理车间	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间/ 废水处理站	张炬 18974985361
6	生产二部电镀一车间	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间/ 废水处理站	胡攀 18013779669
7	废水站	HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	危废暂存间	易武 18684950208
8	危废暂存间	HW08(900-217-08) HW49(900-041-49) HW17(336-054-17)	T	资质单位处理	易武 18684950208

危险废物管理组织架构图

